시 험 성 적 서

한국아스콘공업협동조합연합회
품질기술연구원
주소 : 경기도 오산시 남부대로362번길 38-15
전화 : 031-376-9071 팩스 : 031-376-9072
http://www.ascon.or.kr

성적서번호 : 26101554

1. 의 뢰 자
   - 기 관 명 : 지에스칼텍스㈜
   - 주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 508
   - 의뢰일자 : 2026. 9. 4.
2. 시료 설명 : 1625 PMA (PG76-22) 일반 아스팔트
3. 시험기간 : 2026. 9. 9. ~ 2026. 10. 7.
4. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
   (주소 : 경기도 오산시 남부대로362번길 38-15)
5. 시험방법 : KS F 2389 : 2024, KS F 2392 : 2024, KS F 2393 : 2024, KS M 2259 : 1980, KS F 2390 : 2024, KS M ISO 2592 : 2018, KS M 2458 : 2023, KS M 2201 : 2021, ASTM D 7173 : 2020
6. 시험결과
   세부시험결과는 2페이지 참조

※ 본 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에만 한정됩니다.
※ 본 성적서 및 시험결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
※ 본 성적서의 진위확인이 필요하신 경우, Tel. 031-376-9071로 연락주시면 확인하여 드립니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 이 유 빈 (서명)	성 명 : 나 대 명 (서명)

2026. 10. 8.

한국아스콘공업협동조합연합회 품질기술연구원장(인)

KBIZ

시 험 결 과

시 험 결 과

시험항목	단위	결과	시험방법
공용성 등급	-	PG 76-22	KS F 2389 : 2024
인화점 (C.O.C.)	℃	240 이상	KS M ISO 2592 : 2018
점도 (135 ℃)	Pa·s	2.7	KS F 2392 : 2024
원아스팔트 동적전단 (76 ℃)	KPa	1.7	KS F 2393 : 2024
RTFO 노화 후 질량손실	%	0.4	KS M 2259 : 1980
RTFO 노화 후 동적전단 (76 ℃)	KPa	2.7	KS F 2393 : 2024
PAV 노화 후 동적전단 (31 ℃)	KPa	1 040	KS F 2393 : 2024
PAV 노화 후 휨 크리프 강성(S, -12 ℃)	MPa	151	KS F 2390 : 2024
PAV 노화 후 휨 크리프 기울기(m, -12 ℃)	-	0.3	KS F 2390 : 2024
아스팔트 밀도	kg/m^3	1 026	KS M 2201 : 2021
소성변형률 (J_{nr}, 3.2 kPa, 64 ℃)	KPa^{-1}	0.083	KS M 2458 : 2023
저장안정성	%	0.3	ASTM D 7173 : 2020

- 끝 -

복사본 COPY